

# Ficha técnica

# TENAZIT®

## Clave 2707


### 1. Descripción del producto:

Disco laminado

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>Dimensiones (in):</b> | 4-1/2" x 7/8"     |
| <b>Dimensiones (mm):</b> | 115 x 22.2        |
| <b>Abrasivo:</b>         | Zirconio          |
| <b>Especificación:</b>   | SUPERLAM TUZ2Y-60 |
| <b>Máx. rpm:</b>         | 13,300            |
| <b>Respaldo:</b>         | Plástico "ABS"    |
| <b>Velocidad máx:</b>    | 80 m/s            |
| <b>Línea:</b>            | SUPERLAM®         |



TIPO A



### 1. Aplicación

- Excelente para esmerilado de aluminio y metales no ferrosos.
- Excelente rendimiento gracias a su respaldo recortable con el cual el despericio de lija es mínimo.

### 2. Instrucciones de operación

- Utilice en esmeriladora angular.
- Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Mantener el disco de 0° a 15° de la superficie de trabajo para obtener mejores resultados.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.
- Se requiere adaptador para el correcto montaje de discos con centro deprimido.
- Para el recorte óptimo del respaldo se recomienda la cuchilla de acero clave 1743.

### 3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- Nunca utilice un disco que se haya mojado.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

### 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.

- Maneje los discos con precaución para prevenir golpes o caídas. Si un disco sufre fractura, desprendimiento de una sección (lamelas) o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

### 5. Almacenamiento

- Guarde los discos sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.

### 6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 5 unidades

[www.austromex.com.mx](http://www.austromex.com.mx)