

Clave  
**629**

## 1. Descripción del producto:

Adaptador para mototool

<b>Dimensiones (in):</b>	3" x 1/4"
<b>Dimensiones (mm):</b>	76 x 6.4
<b>Material:</b>	Metal y plástico
<b>Especificación:</b>	SM76
<b>Máx. rpm:</b>	20,000



## 1. Aplicación

- Para montar discos de lija y de fibra de cambio rápido con diámetro de 3".

## 2. Instrucciones de operación

- Para uso en un mototool.
- Monte el adaptador en la máquina.
- Monte el disco en el adaptador y proceda a apretarlo.
- Proceda a efectuar la operación.

## 3. Información de seguridad

- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- Nunca exceda la velocidad máxima marcada en la etiqueta.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

## 4. Manejo

- Maneje el adaptador con precaución para prevenir golpes o caídas que puedan mermar la vida útil del producto.

## 5. Almacenamiento

- Guarde el adaptador sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido que pueda dañarla.

## 6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 1 unidad.